

110 年度「行動電源」市場購樣檢測結果彙整表

項次	檢查案號 檢驗案號	品名	廠牌	型號	產地	製造廠商或進口 商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地 址、電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	外觀及內部 構造比對結 果	品質項目檢測 結果	違規 態樣
1	11050300121 9H500000120008	行動電 源	Tcstar	MBK03 5101	中國 大陸	迪士達電子有限 公司 新北市汐止區新 台五路1段77號 10樓之4 02-26981965	光南大批發連鎖 店彰化中正分店 彰化縣彰化市中 正路1段559號 04-7288055	299	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內 部構造比對 結果	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與 故障狀態	N/A
2	11050300122 9H500000121001	小米可 充式鋰 行動電 源 2 5000	小米	PLM10 ZM	中國 大陸	台灣小米通訊有 限公司 臺北市中正區新 生南路1段50號2 樓之2 02-21921023	鴻邁科技有限公 司綠園道營業所 臺中市西區公益 路133號 04-23012166	265	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內 部構造比對 結果	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與 故障狀態	N/A
3	11050300123 9H500000122001	無線充 電行動 電源	MK	MEGA KING 10000 iSpeed+ 無線充 電隨身 電源	中國 大陸	神腦國際企業股 份有限公司 新北市新店區中 正路531號2樓 0800-050686	神腦數位台中河 南門市 臺中市西屯區河 南路2段303號 04-27075050	790	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內 部構造比對 結果	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與 故障狀態	N/A
4	11050300124 9H500000123004	行動電 源	ONPRO	MB-XR 10	中國 大陸	鴻普光電股份有 限公司 臺北市內湖區內 湖路1段91巷17 號8樓 02-87971909	包山包海數位股 份有限公司公益 店 臺中市西區公益 路196號 04-23288032	533	總評：● ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體未標示產品名稱、 製造日期。	○外觀及內 部構造比對 結果	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與 故障狀態	8

5	11050300125 9H500000124007	可充式 鋰行動 電源	iNeo	12000 M	臺灣	炬堯科技有限公 司 臺北市南京東路 三段 118 號 12 樓 02-25160358	光南大批發連鎖 店彰化中正分店 彰化縣彰化市中 正路 1 段 559 號 04-7288055	499	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內 部構造比對 結果	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與 故障狀態	N/A
6	11050300126 9H500000125000	行動電 源	kworld	7314	中國 大陸	廣震科技股份有 限公司 新北市中和區建 二路 113 號 6 樓 02-82286066	光南大批發連鎖 店彰化中正分店 彰化縣彰化市中 正路 1 段 559 號 04-7288055	249	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內 部構造比對 結果	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與 故障狀態	N/A
7	11050300127 9H500000126000	行動電 源	POLARI S	PPL-06 4	臺灣	明震國際有限公 司 臺南市永康區正 南三路 238 號 06-3965566	光南大批發連鎖 店彰化中正分店 彰化縣彰化市中 正路 1 段 559 號 04-7288055	599	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內 部構造比對 結果	總評：● ●額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與 故障狀態	4
8	11050300128 9H500000127003	行動電 源	DIKE	DPP311	中國 大陸	雙全國際股份有 限公司 新北市汐止區新 台五路 1 段 77 號 10 樓之 4 02-26981965	燦坤實業股份有 限公司公益店 臺中市南屯區公 益路 2 段 125 號 04-23190628	499	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內 部構造比對 結果	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與 故障狀態	N/A
9	11050300129 9H500000128006	行動電 源	MAXIA	MPB-F 100	臺灣	華曜電股份有限 公司 臺北市內湖區瑞 光路 335 號 6 樓 02-27405008	遠傳電信股份有 限公司逢甲福星 門市 臺中市西屯區福 星路 381 號 04-24521224	1090	總評：● ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體製造日期格式未包 含月份，與技術文件不 一致。	○外觀及內 部構造比對 結果	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與 故障狀態	8

10	11050300130 9H500000129009	可充式 鋰離子 行動電 源	caho	HEA-1 0000C	臺灣	安歲科技股份有 限公司 新北市汐止區新 臺五路一段 81 號 3 樓之 4 02-26980818	元場科技有限公 司 臺中市南屯區公 益路 2 段 603 號	690	總評：● ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體製造日期編碼原則 與技術文件不一致。	○外觀及內 部構造比對 結果	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與 故障狀態	8
11	11050300131 9H500000130002	行動電 源	KINYO	KPB-13 00	中國 大陸	耐嘉股份有限公 司 新竹市東區經國 路一段 187 號 03-5396966	光南大批發連鎖 店彰化中正分店 彰化縣彰化市中 正路 1 段 559 號 04-7288055	499	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內 部構造比對 結果	總評：● ●額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與 故障狀態	4
12	11050300132 9H500000131002	口袋寶 4 行動電 源	iWALK	DBL45 00C	臺灣	吳冠廷君即高杰 商行 臺中市南屯區南 屯里河南路四段 690 巷 5 之 1 號 3 樓 0976454883	樂福配件行 南投縣南投市民 族路 255 號 0982-001998	490	總評：● ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體、包裝、標貼或說 明書未標示報驗義務人 名稱及地址。	●外觀及內 部構造比對 結果 樣品之電路 板與原登錄 技術文件不 符。	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與 故障狀態	11
13	11050300133 9H500000132005	行動電 源	HPOWE R	PHP-05 9	臺灣	明震國際有限公 司 臺南市永康區正 南三路 238 號 06-3965566	伍柒手機配件行 南投縣南投市民 族路 240 號 0983-111557	490	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內 部構造比對 結果	總評：● ●額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與 故障狀態	4

14	11050300134 9H500000133008	行動電源	NISDA	BS-052 C	中國大陸	奇帝實業有限公司 新北市汐止區大同路3段200號5樓 02-86472223	伍柒手機配件行 南投縣南投市民族路240號 0983-111557	590	總評：● ●商品檢驗標識 本體商品檢驗標識標示錯誤(有RoHS標示，行動電源商品公告無包含RoHS)。 ●中文標示 本體未標示製造日期。 樣品型號BS-052C未登錄於R3C278所屬驗證登錄證書中，惟與驗證登錄證書CI3C9062780101係屬基本設計相同。	○外觀及內部構造比對結果	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態	9
15	11050300135 9H500000134001	行動電源	Tcstar	MBP15 0301	中國大陸	迪士達電子有限公司 新北市汐止區新台五路1段77號10樓之4 02-26981965	PChome	399	總評：● ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體輸入電壓電流、輸出電壓電流規格，與技術文件不一致。 樣品型號MBP150301(PD)未登錄於R3B663所屬驗證登錄證書中，惟與驗證登錄證書CI3B7066630252係屬基本設計相同。	●外觀及內部構造比對結果 樣品之電路板與原登錄技術文件不符。	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態	10
16	11050300136 9H500000135001	行動電源	POLYBATT	SP1021 -15000 M	中國大陸	世和能源科技股份有限公司 新北市三重區溪尾街14號8樓之4 02-22805885	露天拍賣	510	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內部構造比對結果	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態	N/A

17	11050300137 9H500000136004	行動電源	PHILIPS	DLP68 12C	中國大陸	雙全國際股份有限公司 新北市汐止區新 台五路1段77號 10樓之4 02-26981965	PChome	649	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	●外觀及內部構造比對結果 ●樣品之電路板與原登錄技術文件不符。	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態	10
18	11050300138 9H500000137007	行動電源	Energizer	UE1005 4	臺灣	天瑞企業股份有限公司 桃園市蘆竹區新 南路1段305巷5 弄1-3號 03-3124888	PChome	399	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內部構造比對結果	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態	N/A
19	11050300139 9H500000138000	行動電源	HANG	X23	中國大陸	韓氏企業有限公司 臺中市烏日區健 行路300號1樓 04-23369692	露天拍賣	269	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	○外觀及內部構造比對結果	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態	N/A
20	11050300140 9H500000139000	行動電源	ANKER	A1250	中國大陸	鄭柏珩君即展新 認證顧問企業社 桃園市桃園區同 安里藝文一街86 之6號17樓 03-2639001	PChome	290	總評：● ●商品檢驗標識 ●本體未標示商品檢驗標識(僅標示於外包裝)。 ●中文標示 ●本體未標示產品名稱、額定電容量及製造日期。 ●本體 Capacity 標示應以「Wh」單位予以標示。	○外觀及內部構造比對結果	總評：○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態	8

符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

備註：

- 品質檢測：依據中華民國國家標準 CNS 14336-1「資訊技術設備—安全性—第1部：一般要求」檢測「機械強度」、「溫升規定」、「異常操作與故障狀態」(99年版)、CNS 14857-2「含鹼性或其他非酸性電解質之二次單電池及電池組—可攜式應用之二次鋰單電池及電池組之電性試驗」(102

年版) 檢測「額定電容量標示」。

(1) 額定電容量：確認商品之放電能力是否符合標示電容量額定值。

(2) 機械強度：確認行動電源是否具有適當機械強度以符合標準之安全要求。

(3) 溫升規定：確認商品是否符合標準之安全要求，避免商品可碰觸部位有燙傷危險及降低商品內外零組件、各項物材之正常壽命。

(4) 異常操作與故障狀態：為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，行動電源本身是否提供足夠的保護，不致造成危害。

2. 標示查核，查核項目為：

(1) 商品檢驗標識



R30001

注意是否貼有「商品檢驗標識」，樣張如圖。

(2) 中文標示：依據商品檢驗法、中華民國國家標準 CNS 14336-1「資訊技術設備—安全性—第 1 部：一般要求」查核。

A. 商品名稱、型號。

B. 輸入電壓、電流及輸出電壓、電流。

C. 製造日期。

D. 額定電容量。

E. 報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

3. 本次檢驗件數共 20 件，檢測結果為：

(1) 品質檢測

「額定電容量」部分：計 3 件（項次 7、11、13）不符合規定，其額定電容量測試結果未達原申請驗證登錄標示，無法輸出足夠電容量供消費者使用。

「機械強度」部分：全數符合規定。

「溫升規定」部分：全數符合規定。

「異常操作與故障狀態」部分：全數符合規定。

(2) 標示查核

「商品檢驗標識」：計 2 件（項次 14、20）不符合規定，不符合情形為商品檢驗標識標示錯誤或僅標示於外包裝。

「中文標示」：計 7 件（項次 4、9、10、12、14、15、20）不符合規定，不符合情形包含本體「製造日期格式」、「製造日期編碼原則」、「輸入電壓電流規格」、「輸出電壓電流規格」、「Capacity 單位」、「型號」與原申請驗證登錄之標示不一致；本體未標示「產品名稱」、「製造日期」、「額定電容量」；本體、包裝、標貼或說明書未標示「報驗義務人名稱及地址」。

(3) 登錄資料比對：計 3 件（項次 12、15、17）不符合規定，不符合情形為電路板與原登錄技術文件不符。