

114 年度「攜帶式卡式爐」市購檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	迷你卡式爐	KINYO	152g/h KGS-7588	中國大陸	耐嘉股份有限公司 新竹市香山區牛埔路 287 號5 樓 03-5153399	寶雅國際股份有限公司 永康崑山分公司 臺南市永康區大灣路785號 06-2729955	1480	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
2	卡式爐	勳風	145g/h HFN-Y1990	中國大陸	勳風企業有限公司 新北市汐止區八連路 1 段 94 巷 2 之 1 號 02-26465166	容旺商行 臺南市永康區大灣路607號 06-2050758	799	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
3	卡旺 A002 攜帶式卡式爐	卡旺	190g/h K1-A002SD	越南	上旺股份有限公司 高雄市三民區黃興路 329 巷 15 號 07-3730037	輕鬆購安中有限公司 臺南市安南區安中路一段 601號 06-2474257	899	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
4	岩谷素雅 磁式卡式 爐	台灣岩谷	2.8 kW ZB-19M-TW	中國 大陸	台灣岩谷股份有限公司 臺北市中山區南京東路 2 段 137 號 13 樓 02-25066955	振宇五金股份有限公司 安南北安分公司 臺南市安南區北安路三段30 號 06-2550112	899	○商品檢驗標識 ●中文標示 未 在器具之表面標 示製造年月或批 號。	總評：○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
5	萬家香不 鏽鋼卡式 爐	萬家香	175g/h BE-1045	中國 大陸	裕發實業有限公司 臺中市大肚區中和里興和路 310 號 04-26937013	久福商行 臺南市永康區中華路279號 06-3139099	600	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：● ●構造檢查 器具開關在非關閉 位置，容器與器具仍 能接合。 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
6	雙虎卡式 瓦斯爐	雙虎	220g/h CC-DTG-SS	越南	志成股份有限公司 臺北市中正區羅斯福路 3 段 230 號 02-23671718	高北百貨有限公司西門分店 臺南市北區西門路四段5號 06-2815745	1200	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
7	爐寶休閒 瓦斯爐	爐寶	160g/h TB-010M	中國 大陸	達雅企業股份有限公司 臺中市大里區忠孝路 182 號 04-24954866	大潤發流通事業股份有限公司斗南分公司 雲林縣斗南鎮西岐里文化街 119巷21號1、2樓及23、25、 27號 0800-010-020	349	☐ 商品檢驗標識 ☐ 中文標示	總評： ☐ ☐ 構造檢查 ☐ 燃氣通路之氣密性 ☐ 燃氣通路之耐壓性 ☐ 燃燒狀態 ☐ 電氣點火性能 ☐ 壓力感知安全裝置
8	妙管家鋁 合金瓦斯 爐	妙管家	230g/h X3200	中國 大陸	達雅企業股份有限公司 臺中市大里區忠孝路 182 號 04-24954866	家福股份有限公司虎尾分公司 雲林縣虎尾鎮立新街92號及 96號 05-6331089	1190	☐ 商品檢驗標識 ☐ 中文標示	總評： ☐ ☐ 構造檢查 ☐ 燃氣通路之氣密性 ☐ 燃氣通路之耐壓性 ☐ 燃燒狀態 ☐ 電氣點火性能 ☐ 壓力感知安全裝置
9	Green Wood 通用 瓦斯卡式 爐	Green Wood	254g/h GC-TH1T	中國 大陸	上旺股份有限公司 高雄市三民區黃興路 329 巷15 號 07-3730037	上禾嘉股份有限公司 嘉義市東區興南里垂楊路 233號1樓 05-2287799	1200	☐ 商品檢驗標識 ☐ 中文標示	總評： ☐ ☐ 構造檢查 ☐ 燃氣通路之氣密性 ☐ 燃氣通路之耐壓性 ☐ 燃燒狀態 ☐ 電氣點火性能 ☐ 壓力感知安全裝置

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
10	遠紅外線卡式爐	歐王	135g/h JL-168	臺灣	界龍工業股份有限公司 高雄市阿蓮區民族路 398 號 07-6313832	容智百貨商行 臺南市歸仁區看東里中山路 1段305號 06-3386122	1390	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置

說明：「○」表示符合，「●」表示不符合。

備註：

1. 品質項目檢測：依據國家標準 CNS 14529「攜帶式卡式爐」(90 年版)。

- (1) 構造檢查：器具及器具各部之構造，在製造上應考慮有關燃氣洩漏、發生火災之安全性及耐用性，於通常運輸、安裝、使用時不產生破損或對使用上有障礙之變形，並應符合第 3.1 節(1)~(26)各項。
- (2) 燃氣通路之氣密性：
 - A. 由容器至器具接合處，加以9 kgf/cm²之壓力，檢查是否有洩漏。
 - B. 由容器和器具之接合部至器具之高壓側處，器具開關全開，加以9 kgf/cm²之壓力，檢查是否有洩漏。
 - C. 將器具裝置容器後，於器具開關全閉狀態下，以檢知火燄、肥皂液等檢查各部是否有洩漏。
 - D. 器具開關至燄孔處，將器具開關全開，並點燃燃燒器，以檢知火燄檢查各部是否有洩漏。
- (3) 燃氣通路之耐壓性：依CNS 14529 攜帶式卡式爐第5.5節規定試驗，須符合 CNS 14529攜帶式卡式爐表1燃氣通路之耐壓規定。
- (4) 燃燒狀態：通常使用時之燃燒狀態須符合CNS 14529攜帶式卡式爐表 1 規定(廢氣中一氧化碳濃度應在0.14%以下、確實移火、不得熄火及回火、火焰要均勻及不發生煤煙)。
- (5) 電氣點火性能：10次中有8次以上能點著，不得有連續不點火，且不得有爆炸性點火。
- (6) 壓力感知安全裝置：
 - A. 從容器和器具之結合部至器具穩壓器之高壓側部位，在壓力4 kgf/cm²以上6 kgf/cm²以下範圍內時，燃氣通路應關閉，或與器具結合之容器從器具結合處脫離，而使燃氣停止供應之構造。
 - B. 在高壓部之壓力4 kgf/cm²以上6 kgf/cm²以下範圍內，燃氣通路被關閉後高壓部之壓力產生變化時，須具有燃氣通路不能自動開啟之構造。

2. 標示查核：依商品檢驗法及 CNS 14529「攜帶式卡式爐」(90 年版)規定檢查。

(1)「商品檢驗法」第十二條：報驗義務人應於商品本體標示商品檢驗標識。

圖例：



或



(2)中文標示：

A. 成品之標示:CNS 14529第 7.1 節規定:在器具易見之表面以不易磨滅之方式標示下列各項。

(A)器具之名稱、型式代號。

(B) 製造年月或批號。

(C) 製造廠商名稱或其代號。

B. 使用標示：CNS 14529第7.2節規定。

C. 使用說明書:CNS 14529第8節規定，應附使用說明書。

D. 「商品檢驗法」第十一條:報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，除依檢驗標準作有關之標示外，並應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

3. 本次購樣數量共10件，檢測結果為：

(1)品質檢測部分

A. 「構造檢查」1件不符合規定(項次5)。

B. 「燃氣通路之氣密性」全數符合規定。

C. 「燃氣通路之耐壓性」全數符合規定。

D. 「燃燒狀態」全數符合規定。

E. 「電氣點火性能」全數符合規定。

F. 「壓力感知安全裝置」全數符合規定。

(2)標示查核部分

A. 商品檢驗標識：全數符合規定。

B. 中文標示：1件不符合規定(項次4)。