

## 市售「除濕機」商品檢測結果不符合規定商品照片

項次	不符合情形	商品照片
1	<p>●中文標示標示有額定電流 1.02A，與原登錄技術文件無額定電流標示不符。</p>	
5	<p>●中文標示說明書規格標示(總額定消耗電功率 114W、能源因數值 2.47L/kWh)與原登錄技術文件(總額定消耗電功率 112W、能源因數值 2.23L/kWh)不符。</p> <p>●重要零組件比對壓縮機之型號為 6TS026TAA41，與原登錄技術文件為 6TS026TAB41 不符。</p>	

9

● 中文標示  
未標示 II 類電  
器符號，不符標  
準規定。

